Manual paso a paso: de Woxter X200 PRO Placa Base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Con ayuda de una herramienta fina separamos la carcasa del chasis por todo su contorno hasta conseguir separarla















Paso 2 - Desconexión Batería


Sacamos el adhesivo de protección y dejamos a la vista la conexión de la batería con ayuda de un soldador soltamos los puntos de soldadura que unen la batería a la placa base















Paso 3 - Componentes

A continuación desoldamos todos los componentes de la placa base para poder extraerla












Paso 4 - Flex inetrconexión

Soltamos el flex de interconexión en la placa base y lo extraemos







Paso 5 - Placa Base

Extraemos los tres tornillos tipo Phillips (PH#00) y los retiramos seguidamente soltamos la conexión del flex del digitalizador y el flex de las cámaras una vez sueltos los retiramos y tendremos la placa suelta

