Manual paso a paso: de Huawei P40 Lite 5G Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo, y ayudándonos con una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 6









Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 6





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 4 - Bandeja

Extraemos la bandeja de las tarjetas.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 6

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base y nos impiden levantar la placa.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM




Paso 6

Desconectamos todas las cámaras de la placa base averiada que tenemos que remplazar.










WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 6











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 6