



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Drone Xiaomi Mi Drone Sensor de altura por ultrasonidos de Xiaomi Mi Drone

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar batería

Para empezar a desmontar, tendremos que retirar la batería. Para ello, presionamos el botón de extracción y tiramos de ella.



Paso 2 - Retirar módulo de control de posición





Retiramos los dos tornillos de cabeza hexagonal (1,5) que sujetan el módulo y lo retiramos.



Paso 3 - Retirar carcasa

Sacamos los cuatro tornillos hexagonales (1,5) y la desenchajamos. Después retiramos los dos tornillos hexagonales (1,5) que sujetan el sensor de altura y lo extraemos.





Paso 4 - Placa de control de altura y posición

Ya solo queda desoldar el sensor de la placa.

