



Manual paso a paso: de Lenovo Tab M10 HD Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica L18D1P32 para tablet Lenovo Smart Tab M10 (TB-

9,80 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €


Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de la tarjeta con la ayuda de una herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.




Paso 3 - Teclas laterales



Retiramos las teclas laterales por si al manipular la tablet se caen, ya que no se encuentran pegadas ni muy bien enganchadas.



Paso 4 - Desconectamos batería



Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la batería, y con la ayuda de una herramienta plana la desconectaremos.





Paso 5 - Flex de accesorios

Desconectamos y despegamos el flex de accesorios que se encuentra por encima de la batería.



Paso 6 - Batería

Retiramos los adhesivos que se encuentran por los laterales de la batería, extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) y con la ayuda de una herramienta plana levantaremos la batería averiada.

